

## MANÓMETRO DIGITAL



**Eficaz medidor digital de presión de aire y temperatura, para pistolas de pintar.**


**Cód. 90891 700 64**

### Datos técnicos

Temperatura	0 - 40°C
Presión	0 - 12 bar
Alimentación a batería	CR-1632 (3 Volt)

### Pasos para una correcta colocación:

- 1- Colocar el medidor
- 2- Medidor instalado
- 3- Apretar el gatillo y leer la presión
- 4- Ajustar la presión de trabajo
- 5- Una vez que el aire ha sido regulado, es posible continuar utilizando el mismo para leer la presión de trabajo en la pantalla, con una precisión de +/- 0,1 bar, o se puede quitar fácilmente.



**Apto para pistolas Cód. 90891 700 5 y Cód.90891 700 6**

## CONECTOR PARA VÁLVULAS DE NEUMÁTICOS



**Conexión fácil, rápida y segura a las válvulas estándar de los neumáticos.**

**Cód. 90715 54 068**

**Cuerpo de latón.**

**Palanca de acero niquelado.**

**Para manguera de diámetro interno 8 mm.**